

## **CONSULTA Nº 3**

### **Consulta:**

En la Planilla de Presupuesto, Ítem 17: Instalación Sanitaria, se encuentra el Subítem 17.01.10: Tapón hermético 110, como título, sin unidades ni cantidades, y debajo como Sub-Subítems se detallan 7 elementos que no están relacionados con el Tapón hermético 110, agradeceríamos nos informen si se cambia el título o como se procede.

### **RESPUESTA:**

Es correcta la observación, tanto el tapón hermético como los 7 elementos mencionados más abajo son parte del computo. Quedó mal expresado como título el renglón 17.01.10. a los efectos de la cotización considerar la existencia de 40 (cuarenta) tapones herméticos 110.